

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтройДомСервис»

р/с 40702810604120142480 в Пушкинском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), БИК 044525181,
к/с 30101810900000000181, ИНН 5050092990, КПП 503801001
141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Бережок, д. 6. Тел./факс: 8(496) 587 60 19, 8(499) 948 03 09,
e-mail: sds-uk@mail.ru

« 12 » 08 20 14 г. № 102

на № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Генеральному директору
ООО "РСГ - Московская область"
Фатееву Е. К.

123317, г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр. 2

Руководителю проекта
ООО «МегаСтройИнвест»
Бебекину Евгению Александровичу
123317, г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр. 2

копия:
И.П. Петровой
М.О., г. Ивантеевка, ул. Бережок, д.7, кв. 26

В процессе управления и эксплуатации управляющей организацией – ООО «СтройДомСервис» многоквартирного дома, расположенного по адресу: М.О., г. Ивантеевка ул. Бережок, д. 4 выявлены недостатки конструктивных и инженерных элементов здания: вышел из строя индивидуальный прибор учета тепловой энергии жилого помещения №26 многоквартирного дома №7 по ул. Бережок, г. Ивантеевка .

Статьей 7 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" предусмотрены гарантийные обязательства застройщика на конструктивные и инженерные элементы строительного объекта.

На основании вышеизложенного, просим Вас рассмотреть настоящее обращение в кратчайший срок и выполнить работы по замене индивидуального прибора учета тепловой энергии жилого помещения №26 многоквартирного дома №7 по ул. Бережок, г. Ивантеевка.

Приложение:

1. Копия заявления от 04.08.2014 г. – на 1 листе.

С уважением,
Генеральный директор



Т.Ф. Щербина